



Indicator rutier temporar U38 lucrari pe banda din mijloc

Cod produs: U38



Cost transport: 0.00 Lei

Greutate: 1 kg

La comanda

Data: 26.04.2026

Descriere:

Indicator rutier temporar U38 lucrari pe banda din mijloc

Indicator rutier temporar U38 lucrari pe banda din mijloc avertizeaza soferii despre prezenta unor lucrari care afecteaza banda centrala a carosabilului, necesitand atentie sporita si eventuale schimbari de banda.

Este utilizat pentru a ghida traficul in siguranta si pentru a preveni incidente in zona lucrarilor.

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2024;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta

ATENTIE: INCEPAND DIN ANUL 2025 ACEST INDICATOR A FOST ADAUGAT IN STAS CU CODUL U38!